

VEILIGHEIDSKAART

Slijpmachine



Gebruik

- Afbramen, slijpen boren, beitels, verfrabbers



RISICO'S

- Lawaai
- Wegspringend materiaal
- Vastraken



- Beknellen



- Wegspringend materiaal



MAATREGELEN

• Draag een bril	
• Gebruik gehoorbescherming	
• Geen loshangende kleding/ lange haren	
Zorg dat de werkplek netjes is, dat je niet kan struikelen en machine direct uitzetten na gebruik.	